

**SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE – RECENSEMENT DES OUVRAGES D'ACCES A LA NAPPE AU DROIT
DES PERIMETRES DE PROTECTION RAPPROCHES ET SECURISATION DE LEUR PARTIE SUPERIEURE**

Point N° 3

NOM : Puits Perrigny

BSS : BSS001HZPG

Opérateur : AP
Date : 04/03/2020
Commune : Perrigny-Lès-Dijon

Propriétaire : Com.Com. Gevrey Chambertin et Nuits-Saint-Georges
Type d'ouvrage : Puits AEP


Coordonnées X (m) ; (Lambert RGF93) : 853699,53

Coordonnées Y (m) ; (Lambert RGF93) : 6685084,12

Périmètre de protection. : PPI Champ Levé

Aquifère : Superficiel

Localisation (extrait orthocadastre)



Vue extérieure



Vue intérieure



Observations terrain

Caractéristiques :

Repère de mesure : Tampon Foug
Hauteur du repère / TN (m) : 0,17
NS / repère (m) : 6,80
Profondeur / repère (m) : 15,00
Profondeur théorique (m) : 12,00
Diamètre intérieur (mm) : 3000 intérieur
Nature & état tube plein : Puits béton
Nature & état tube crépiné : Barbacanes (côte 228,5 à 219,5 mNGF)

Etat de l'ouvrage :

Environnement et risques : Agricole + forêt au nord
Accès : Voie romaine / grillage + portail d'accès cadénassé
Fermeture de l'ouvrage : Tampon Foug avec cadenas particulier
Aération : Cheminée + grille bon état
Etat général : Bon état
Etanchéité : Dalle béton circulaire / 4,20 m
Etat du dispositif « Etanche » : Propre, sans fissure

Remarques :

Caillebotis 2,40 m/rep