

# **RAPPORT DE COMBLEMENT DU FORAGE AGRICOLE**

**Lieu dit maurillon 40120 lacquy**

**Pour le compte de la SCEA DES ECUREUILS**

**999 piste du couloumat 40120 LACQUY**

**BSS002CXCZ**

**Mercredi 15 decembre 2020**

- Remontée de la pompe immergée.
- Arasement à -0.50m.
- Mise en place de gravier 1-2.5mm sur la partie des crépines de 20 à 9 mètres, soit 220 litres.
- Pose d'un lit de sobranite de 9 à 8 mètres.
- Descente des cannes de cimentation à 8 mètres.
- Injection de 160 litres de laitier de 8 mètres à la surface.
- Remontée des cannes d'injection.