

Réalisation d'un battage

Brunner Louis

13 rue de Collège

67201 ECKBOLSHEIM

Intervention 14 Janvier 2020

Battage puits captage profondeur 09m

Crépine 3m

Avant puits réalisé

Dessablage

Développent du puits

Pompe essai captage : 4.2m³/h htm -052m

Puits de rejet profondeur 12m

Crépine 3m

Avant puits réalisé

Dessablage

Développent du puits

Pompe essai rejet : 4.8m³/h htm -2m