

Affaire **SER18040**

Client / maitre d'ouvrage : **LNUF BAYEUX**

Intitulé : **Réglementation IED - Rapport de base Phase 2**

Superviseur : **Anaïs SALOMONE**

Adresse : **Rue Jean Mermoz, 14400 ST MARTIN DES ENTREES**

Opérateur(s) : **Freddy LECOUC**

Désignation du point : **Pz4**

Encadrant(s) : **Aurore CHARRIER**

Coordonnées RGF 93 CC 49 :

Date/Heure : **07/07/2020 à 14h00**

Diamètre de forage (mm) : **140**

X (m) : **1434412,56**

Outil de forage : **Foreuse équipée de tarières**

Y (m) : **8234951,76**

Gestion des cuttings : **Mis en big-bag avant évacuation**

Z (m NGF) : **71,35** Repère de nivellement : **Tubage**

Objectif / Installation visée : **Aval hydraulique supposé des installations**

Méthode de développement : **Pompe**

Temps de développement (min) : **10**

Débit de pompage (l/min) : **1**

Point de rejet des eaux du développement : **Au sol après passage sur filtre à charbon**

Coupe lithologique					Equipement		
Prof. (m)	Coupe	Description	Observations (aspect, odeur, couleur)	PID (ppmV)	Tubage PEHD (61/75 mm)	Description	
0						0	
-0,10		Enrobé	-			-0,30	Ciment
-1,00		Remblais sablo-graveleux	Couleur grise sombre, pas d'odeur		Tube plein	-1,00	Argile gonflante
-2,50		Argiles graveleuses	Couleur marron, beaucoup de graves, pas d'odeur			-1,60	
-4,00		Argiles limoneuses	Couleur marron, pas d'odeur				
-5,50		Argiles limoneuses avec grains calcaires	Couleur marron clair, légèrement humide, pas d'odeur				
-7,00		Argiles avec grains calcaires	Couleur marron clair, humide, pas d'odeur	0,0	Tube crépiné		Massif filtrant
-8,50			Couleur beige, plus humide, pas d'odeur				
-10,00			Couleur beige, très humide, pas d'odeur				
-10,60		Argiles	Couleur grise, très compacte, humide, pas d'odeur			-10,60	-10,60

Observations : **Assèchement lors du développement**

Première arrivée d'eau (m) : **- 8 m**

Heure de finalisation de l'ouvrage : **16h45**

