


Groupe Arthur BRAS

Réalisation de puits de pompage et rejets pour géothermie, piézomètres satellites Rapport de fin de travaux

Projet n°2017111SLA



Siège social : 57 rue Chavrière 71360 EPINAC

Contact: 06,79,70,16,43 E-mail: sylvain.lanciau@gmail.com



2. Localisation des ouvrages

La figure ci-dessous présente l'emplacement des ouvrages réalisés.









Figure 1: Localisation des ouvrages

































Annexe 2: Résultats des essais de pompage (16 pages)

Essai de pompage : Puits de pompage


Puits de pompage F1 (Niveau statique lors de l'essai 1,84 m)




Puit de pompage F2 (Niveau statique 1,29 m)




Puits de pompage F3 (niveau statique : 1,54 m)




Puits de pompage F4 (Niveau statique = 1,93m)




Essai de pompage F5 (Niveau statique 1,26m)




Essai de pompage F6 (Niveau statique = 1,9m)



Essai de pompage F7 (Niveau statique 1,56m)



Essai de pompage sur F8 (niveau statique 1,85 m)



Essai de pompage F9 (niveau statique 1,36 m)

