# **RAPPORT DE CHANTIER**

Entreprise:	Sarl BONIFA	CE 51420 WITRY LES REIN	<b>IIS</b>	TEL: 03.26.97.11.61	
Client :	MORONI, 60 bd du Val de Vesle - 51500 Saint Leonard				
Date:	21/09/2022 n° DREAL : 253425			253425	
Affaire suivie	par :				
Type de chantier :		Pose de piézomètres de contrôle de nappe			
Lieu du chantier :		ATHIS PZ1			

## **TERRAIN**

De	à	Nature du terrain				
0,00	2,30	Terre et limons argileux bruns				
2,30	6,20	Alluvions				
6,20	8,50	Craie tendre blanche				
<u> </u>	NO - minage	da la manura annura a				
Observations :	: NS : niveau de la nappe au repos					
	ND : niveau de la nappe pendant le pompage					
ĺ	Q : Débit pompé					

FORAGE Profondeur finale : 8,40

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	8,50	220	Tarière	à sec
0,00	8,50	195	Battage	à sec

### **TUBAGE**

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-0,50	2,00	90	90/80	PVC		Х
2,00	8,40	90	90/80	PVC	x 1 mm	

## **RAPPORT DE CHANTIER**

<b>Entreprise:</b>	Entreprise: Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS TEL: 03.26.97.11.61					
Client :	MORONI, 60 bd du Val de Vesle - 51500 Saint Leonard					
Date:	21/09/2022	_	n° DREAL :	253425		
Affaire suivie	par :					
Type de chai	ntier :	Pose de piézomètres de contrôle de nappe				
Lieu du chantier :		ATHIS PZ1				

#### **MASSIF DE GRAVIERS**

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
1,50	8,40	2 à 3 mm	X		220	90

#### **CIMENTATION**

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	1,00	CPJ45	Х		220	90
1,00	1,50	Sobranite	х		220	90

POMPAGE NS (m): 2,47 Pompe: Côte / Sol (m): -0,5

	Q ( m3 )	Temps					
Soufflage : 30 mn							
Acidification :		tonne(s)					
ND (m)	Q ( m3 )	Temps					
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps					
ND (m)	0 ( 2 )	T					
ND (m)	Q ( m3 )	Temps					

ND (m)	Q ( m3 )	Temps					
De	ébit spécifiqu	es					
Q' =		m³ / h / m					
Coordonnées : - X : 4,10917 - Y : 49,02392 - Z : 72,20 m							
<u>Observations</u>	<u>s</u> :						

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre. Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.

Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

### **RAPPORT DE CHANTIER**

Entreprise:	Sarl BONIFA	CE 51420 WITRY LES REIM	S	TEL: 03.26.97.11.61		
Client :	MORONI, 60 bd du Val de Vesle - 51500 Saint Leonard					
Date:	21/09/2022 n° DREAL : 253425			253425		
Affaire suivie	par :					
Type de chantier :		Pose de piézomètres de contrôle de nappe				
Lieu du chantier :		ATHIS PZ1				

