

| Cote | Prof. | Nature du terrain   | Echantillons | Eau  | Outil  | Tubage | Equipement           | % Carottage (%) |    |     | RQD (%) |    |     |  |  |  |  |  |
|------|-------|---|--------------|--|--------|--------|----------------------|-----------------|----|-----|---------|----|-----|--|--|--|--|--|
|      |       |   |              |  |        |        |                      | 0               | 50 | 100 | 0       | 50 | 100 |  |  |  |  |  |
| 65,1 | 0,0   |   |              |  |        |        |                      |                 |    |     |         |    |     |  |  |  |  |  |
| 64,7 | 0,4   |  Argile graveleuse marron  | Ca 1         | Niveau d'eau non rencontré en fin d'intervention le 17/10/2022 | LS 114 |        | PVC plein            | 100             |    |     |         |    |     |  |  |  |  |  |
| 64,3 | 0,8   |  Remblai graveleux marron légèrement limoneux                        |              |  |        |        |                      |                 |    |     |         |    |     |  |  |  |  |  |
| 63,2 | 1,9   |  Argile limoneuse marron clair, grise                                |              |  |        |        |                      |                 |    |     |         |    |     |  |  |  |  |  |
| 61,3 | 3,8   |  Argile limoneuse bariolée marron, grise, beige                      | Ca 2         |  |        |        | PVC crépiné Ø52/60mm | 100             |    |     |         |    |     |  |  |  |  |  |
| 59,8 | 5,3   |  Argile limoneuse bariolée marron, grise, beige à passages graveleux | Ca 3         |  |        |        | PVC crépiné Ø52/60mm | 100             |    |     |         |    |     |  |  |  |  |  |

**Observations :**

Arrêt volontaire du sondage à 5.3m de profondeur/TA

Niveau d'eau non rencontré en fin d'intervention le 17/10/2022.

Pose d'un piézomètre Ø52/60mm à 5.2m de profondeur/TA, avec crépine de 1.0m à 5.2m et capot hors sol.