

0371 7X0006

Ministère de l'Agriculture

S.R.A.E

N° de classement :

FICHE SIGNALÉTIQUE

Type(s) d'ouvrage(s) : *Source*Nombre : *1*

Fiche n° :

Date de mise à jour : *09/88*Par M. *Haegi*

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

DEPARTEMENT : *Haute Marne*ARRONDISSEMENT : *Chaumont*CANTON : *deux en Barrois*COMMUNE : *Dancevoir*DESIGNATION : *Source du silo*ACCESSIBILITE : *Route à 50m au dessus*UTILISATION : *AET*CARTE(S) GÉOLOGIQUE(S) : N° *98*N° *371*INDICE DE CLASSEMENT SGN N° *0374*

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES :

FEUILLE IGN AU : *1/25 000*DE : *Chaumontlain Est (7-8)*

PLAN CADASTRAL :

SECTION : *211*PARCELLE : *32*COORDONNÉES LAMBERT - X : *788,53* Y : *327,94*COTE AU SOL (NGF) - Z : *260*

REPERE :

COTE :

AU *1/80 000*FEUILLE : *Chaumont*

AU

FEUILLE :

N° DU 8ème *7*N° D'ENTRÉE AUX ARCHIVES : *0006*

SITUATION ADMINISTRATIVE

MAÎTRE D'OUVRAGE :

MAÎTRE D'ŒUVRE :

TRAVAUX SUIVIS OU CONSEILLÉS PAR : *Genie rural*

TRAVAUX EXÉCUTÉS 1ère PHASE PAR :

2ème PHASE PAR :

3ème PHASE PAR :

ORGANISME(S) DETENTEUR(S) DE DOCUMENTS : *DDA F 52*EXPLOITATION - GESTION : *Commune de Dancevoir*

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES :

PROPRIÉTAIRE EN :

ANNÉE : *1934*

ANNÉE :

ANNÉE :

ENVIRONNEMENT NATUREL

MORPHOLOGIE : L'émergence est située au pied de la petite vallée du ruisseau de Dancovoïr.

Rav. Thapage route.

PEDOLOGIE - NATURE DU SOL (EPAISSEUR, CARACTERISTIQUES) :

GEOLOGIE - HYDROGEOLOGIE :

STRATIGRAPHIE (FORMATIONS CONCERNEES)	NATURE	EPAISSEUR MOYENNE (M)
Bathonien sup.	calcaire en plaquettes	1.5 m
Bathonien moyen	calc. compact blanchâtre cal ou pseudocal	20 m
Bathonien	calcaire subdolomique	4.5 m

AQUIFERE(S) SOLICITE(S) : Bathonien

TYPE : fissural

TYPE :

TYPE :

OBSERVATIONS PARTICULIERES : nappe libre.

OCCUPATION DU SOL :

SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT :

FORETS :

PRAIRIES :

CULTURES :

ACTIVITES AGRICOLES - SUR LE BASSIN VERSANT :

- A PROXIMITE DU POINT D'EAU : friches.



ACTIVITES HUMAINES, INDUSTRIELLES - SUR LE BASSIN VERSANT :

- A PROXIMITE DU POINT D'EAU : route à 50 m à l'est

REJETS - ASSAINISSEMENT - VULNERABILITE :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- DESCRIPTION DE LA ZONE D'EMERGENCE



* - DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS

L'eau est refoulée vers les réservoirs (2x 150m³) par une pompe de 6,9 m³/h. Elle est ensuite redistribuée par gravité.

TEST DE DEBIT

Date					
Méthode de mesure					
Matériel employé					
Valeur du débit (m ³ /h)					
Date					
Méthode de mesure					
Matériel employé					
Valeur du débit (m ³ /h)					
Date					
Méthode de mesure					
Matériel employé					
Valeur du débit (m ³ /h)					

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

JUGEMENT SYNTHETIQUE ET RENSEIGNEMENTS DIVERS (sous forme d'un résumé)

(EXPLOITATION, PROTECTION, PIEZOMETRIE, PHYSICO-CHIMIE, BACTERIOLOGIE, ETC...)

- débit suffisant à l'AEP de Dancovo.
eau refoulée de la stat^e de pompage (qui est sur le captage) vers le réservoir (16 m plus haut) par une pompe de 6,9 m³/h.

- protection: une zone est laissée en friche autour du captage.

La route est située 50 m à l'amont.

Au-delà on a encore une friche sur 50 m au-delà enfin sur le plateau bathonien se développent des cultures.

- physicochimie

	Ca	Mg	NH ₄ ⁺	Na	K	Fe	Mn	Al	SO ₄	Cl ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻
06/81	104	44	0	2,5	2	0	0	9012	13,5	19,5	17,9	0
10/81	98	3,6	0	3,15	1,65	0,05	0	9018	8	14,2	23,6	0
05/79	105	3	0	3,2	2,6	0,13	0		16	12,4	23,6	0
04/72	90		0							10,6	7,6	0

- eau jamais très potable en général à surveiller.
⇒ installation d'un javellisateur.

REPERTOIRE "EAUX SOUTERRAINES"

1. NOM de la station : S.I.L.O. . . | 6
2. BASSIN : S.N | 2
3. NOM du fichier : S.I.L.O. . . | -
4. Numéro d'ordre national : S.3.71.7.0.0.1.6 | 9
5. NOM de la commune : D.A.N.C.E.V.O.I.R. | 15
6. Situation administrative de l'utilisateur : K.O.M |
7. Utilisateur : (C.O.M.D.A.N.C.E.V.O.I.R. | 15
8. Exploitant : | 2
9. Utilisation : A.E.P | 3
10. Type d'ouvrage : | 2
11. Département : 5.2 | 2
12. Code I.N.S.E.E. : 1.6.5 | -
13. X Coordonnée Lambert : 7.8.8. . 5.3 | 6
14. Y Coordonnée Lambert : 3.2.7. . 9.4 | 6
15. Altitude (m) : 2.6.0 | 3
16. Profondeur de l'ouvrage : 6 . . | 5
17. Aquifère : B.A.T |
18. Type de la nappe : L | 1
19. Débit exploitable (m³/h) : | 5
20. Débit spécifique (m³/h.m) : | -
21. Transmissivité (m²/s) : | 6
22. Coefficient d'emménagement : | 6
23. Niveau piézométrique le plus haut (m)
ou débit maximum source (m³/h) : |
24. Niveau piézométrique le plus bas (m)
ou débit minimum source (m³/h) : |

0371 7X0006

INDICE NATIONAL : 0371 7X1010161
NUMEROS AGENCE DE BASSIN :
DESIGNATION :
NUMEROS DEPARTEMENT COMMUNE : 512 1165 HAUTE MARNE
DIAMCIFIKIOIR
ZONE LAMBERT : 12
COORDONNEES (X : 18181.151
(Y : 31271.314
Z SOL : 21610.111
PROFONDEUR POINT D'EAU : 111161.111
CODE NAPPE (1 : D101G1
(2 :
(3 :
Y EN A-T-IL D'AUTRE (O/N) : 11N1
SYSTEME AQUIFERE :
CODE NATURE POINT D'EAU : S001R
INDICE NATIONAL CHAMP CAPTANT : (SI CHAMP CAPTE)
DENOMINATION OUVRAGE : SICIE DVI S11110
UTILISATEUR : DANKEIENVOIR
GESTIONNAIRE : DANKEIENVOIR
CODE TYPE GESTIONNAIRE : COMM
CODE USAGE : LAEP
CODE TYPE TRAITEMENT : CHILIO
CODE PERIMETRE PROTECTION : ABSIE
AUTRES DONNEES :
DATE EXECUTION : 1984
DATE REALISATION :

FICHE d'EXPLOITATION

0371 7X0006

- Commune : DANCE VOIR

Syndicat de :

- Type d'Ouvrage : Source

- N° SGN : 37.1.7.0006

- Profondeur (m) : 6

- Niveau capte : Balhauvies

- Débit Spécifique ($m^3/h/m$) :

- Débit Exploitable (m^3/h) : $2,5 m^3/h$

- Débit Maximal exploitable :

- Remarques :

CHÂTEAUVILLAIN OUEST

