

**2 – DESCRIPTION DE L'OUVRAGE A LA DATE DE REDACTION DU DOSSIER****2.1. Situation géographique**

- Département : Nord (59)
- Commune : ANZIN
- Référence Cadastre : AI 663
- Coordonnées Lambert Nord : X = 683 680  
Y = 297 438  
Z = + 35

**2.2. Situation immobilière**

- Propriétaire du terrain : COMMUNE d'ANZIN
- Servitude d'accès : Non actée

**2.3. Contraintes**

- P.O.S. : UG (Ensemble de petites zones artisanales existantes)
- Contraintes : Zone d'intervention de 15 m de rayon
- Mesures de surveillance : Contrôle 2 fois par an du niveau des remblais et de la présence éventuelle de grisou en tête de puits :
  - Remblais : pas de tassement constaté
  - Gaz : pas de gaz détecté.

**2.4. Situation administrative**

- Vis à vis de la Police des Mines : Abandonné avant 1909.

**2.5. Description**

- Ouverture : 1735
- Fermeture (Remblayage) : 1760