

FORAGE F1

De par son ancienneté aucun document n'existe sur le forage et ses caractéristiques à la création. Une inspection vidéo a été réalisée en 2010, le compte-rendu est présenté en **annexe 4**. Les observations sont consignées dans le tableau qui suit.

Tableau 1 : synthèse de l'inspection vidéo de l'ouvrage F1 (11/02/2010)

Profondeur	Nature du tubage		Observation(s)
0,1 m	0 à 24,5 m	Tube plein acier	Tube en bon état global
1,3 m			
3,4 m			
9,2 m			
11,1 m			Traces de corrosion (desquamations, piqûres)
13,3 m			
14 m			Niveau statique
20 m			
20,1 m			Tube en bon état global
23,5 m			
24,5 m	24,5 à 26,6 m	Tube crépiné à fentes verticales	Départ crépines
24,8 m			Présence de concrétions blanchâtres
26,6 m			Fond de l'ouvrage avec dépôts

La coupe technique de l'ouvrage est donc la suivante :

- 0 à 24,5 m : tube plein en acier ;
- 24,5 à 26,6 m : crépines à fentes horizontales (probablement en acier aussi).